



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BECAR 374208 VOLVO L110H 631836 - TRANSMISSION



Sample No: VCP392169

Oil Type: NOT GIVEN

Job No: 374208



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392169	---	---	---
Date d'échant.	03 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	12549	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS

CHICOUTIMI, QC

CA G7K 1G9

Contact: Mario Tremblay

mtremblay@strongco.com

T: (418)690-1724

F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	34.6	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	4	---	---	---
Sodium	ppm	2	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	14	---	---	---
Cuivre	ppm	147	---	---	---
Plomb	ppm	3	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	4	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	2	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	<1	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	890	---	---	---
Magnésium	ppm	20	---	---	---
Zinc	ppm	343	---	---	---
Phosphore	ppm	438	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	50	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230

Unique No: 5619945

Signed: Kevin Marson

Report Date: 11 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS


Fer (ppm)




Plomb (ppm)




Aluminium (ppm)




Chrome (ppm)




Cuivre (ppm)



Silicium (ppm)



Viscosité 40°C



Additifs

