

À: Luc Tanguay
Envirolin Canada
520 rue Adanac
Quebec, QC, Canada G1C 7B7

Envirolin Canada - 520 rue Adanac, Quebec, QC G1C 7B7

Numero d'échant. : WC	Secteur	[E06102017C]	USURE	NORMAL
Numero de lab. : 02404761	Identité de la machine	JOHN DEERE 380G 1FF380GXTH0900193	CONTAMINATION	NORMAL
Ensemble de tests : TEST	Composant	Huile (inutilisée) neuve Référence	ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL
Échantillonné : 09 Feb 2021	Fluide	PANOLIN HLP SYNTH 46 (330 LTR)		
Numero d'échant. : WC	Secteur	LES ENTIREPRISES GOSSELIN & TREMBLAY INC [E11022021A]	USURE	NORMAL
Numero de lab. : 02404764	Identité de la machine	JOHN DEERE 135GLC 1FF135GXVLF502227	CONTAMINATION	NORMAL
Ensemble de tests : TEST	Composant	Huile (inutilisée) neuve Référence	ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL
Échantillonné : 12 Feb 2021	Fluide	PANOLIN HLP SYNTH 46 (155 LTR)		
Numero d'échant. : WC	Secteur	LOCATION D'OUTILS BROSSARD INC [E12022021B]	USURE	NORMAL
Numero de lab. : 02404762	Identité de la machine	JLG 6605J 0300254358	CONTAMINATION	NORMAL
Ensemble de tests : TEST	Composant	Huile (inutilisée) neuve Référence	ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL
Échantillonné : 17 Feb 2021	Fluide	PANOLIN HLP SYNTH 46 (120 LTR)		

Cette page est intentionnellement laissée blanche