



OIL ANALYSIS REPORT

WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL

Area

CAPLAN

Machine Id

#8320

Component

Front Diesel Engine

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (24 LTR)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0113512	---	---
Sample Date		Client Info		03 Apr 2024	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		16326	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		0	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		Changed	---	---
Filter Changed		Client Info		Changed	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>90	14	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	---	---
Fuel		WC Method	>3.0	<1.0	---	---
Water		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>6	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.2	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.1	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		22	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	361	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	9	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	83	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	425	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1344	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	960	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1102	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2673	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.5	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.0	---	---



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : GFL0113512 **Received** : 12 Apr 2024
Lab Number : 02628323 **Tested** : 12 Apr 2024
Unique Number : 5761455 **Diagnosed** : 12 Apr 2024 - Kevin Marson
Test Package : MOB 1

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

Matrec - 791 - Rimouski
 350 Avenue de L'Industrie
 Rimouski, QC
 CA G5M 1W4
 Contact: Vincent Maltais
 info@foretsstar.com
 T: 4(18)388-2626
 F: (418)388-2038