



Machine Id

Gfi
Component
6 Diesel Engine

Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0107547	---	---
Sample Date		Client Info		01 May 2024	---	---
Machine Age	kms	Client Info		99671	---	---
Oil Age	kms	Client Info		0	---	---
Filter Age	kms	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		N/A	---	---
Filter Changed		Client Info		N/A	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---

WEAR

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>100	15	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	2	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	---	---
Fuel		WC Method	>5	<1.0	---	---
Water		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>3	0.2	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.1	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.5	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 40; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	21	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	51	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	614	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1573	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	755	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	926	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	1797	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	19.2	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.9	---	---



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 747 - GMA - Solid Waste**
Sample No. : GFL0107547 **Received** : 06 May 2024 4 Chemin du Tremblay,
Lab Number : 02633460 **Tested** : 06 May 2024 Boucherville, QC
Unique Number : 5774613 **Diagnosed** : 07 May 2024 - Kevin Marson CA J4B 6Z5
Test Package : MOB 1 Contact: Steve Voyer
svoyer@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.