



Area
(L953438)
Machine Id
824037
Component
Diesel Engine
Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de refroidissement. Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0081650	---	---
Sample Date		Client Info		29 Apr 2024	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		17673	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		600	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		600	---	---
Oil Changed		Client Info		Changed	---	---
Filter Changed		Client Info		Changed	---	---
Sample Status				SEVERE	---	---

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>80	67	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>30	5	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>150	5	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION













Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	39	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	▲ 18	---	---
Fuel		WC Method	>5	<1.0	---	---
Water		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		▲ 0.151	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>3	0.1	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.2	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.8	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

FLUID CONDITION

l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		● 909	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	34	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	89	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	880	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1094	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	965	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1159	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2624	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.5	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	12.2	---	---



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : GFL0081650 **Received** : 10 May 2024
Lab Number : 02634496 **Tested** : 10 May 2024
Unique Number : 5775649 **Diagnosed** : 10 May 2024 - Kevin Marson
Test Package : MOB 1 (Additional Tests: Glycol)

GFL Environmental - 774
 169 Route 117
 Mont-Tremblant, QC
 CA J8E 1A1
 Contact: Stephane Filteau
 sfilteau@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.