



Area  
**(L953435)**  
Machine Id  
**821075**  
Component  
**Diesel Engine**  
Fluid  
**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Vérifier le niveau du fluide de refroidissement. Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		<b>GFL0081648</b>	---	---
Sample Date		Client Info		<b>09 May 2024</b>	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		<b>7522</b>	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		<b>600</b>	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		<b>600</b>	---	---
Oil Changed		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filter Changed		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Sample Status				<b>ATTENTION</b>	---	---

**WEAR**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>80	<b>15</b>	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>6</b>	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>0</b>	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>10</b>	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---

**CONTAMINATION**












Des produits de traitement de l'eau sont présents, ce qui indique une fuite lente de fluide de refroidissement. Le test de glycol est négatif. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>9</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>11</b>	---	---
Fuel		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
Water		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		<b>0.0</b>	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.3</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>9.2</b>	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>21.1</b>	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

**FLUID CONDITION**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service (voir recommandation).

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>209</b>	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>5</b>	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>64</b>	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>927</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1183</b>	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>934</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1197</b>	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2326</b>	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>17.0</b>	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>11.8</b>	---	---



**Laboratory** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**Sample No.** : GFL0081648 **Received** : 10 May 2024  
**Lab Number** : 02634499 **Tested** : 10 May 2024  
**Unique Number** : 5775652 **Diagnosed** : 10 May 2024 - Kevin Marson  
**Test Package** : MOB 1 ( Additional Tests: Glycol )

**GFL Environmental - 774**  
 169 Route 117  
 Mont-Tremblant, QC  
 CA J8E 1A1  
 Contact: Stephane Filteau  
 sfilteau@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:  
F: