



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	---
CONTAMINATION	---
ÉTAT DU FLUIDE	---

Secteur

ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL [E08092022Q]

Identité de la machine

ICE 350E 741 (S/N P05379)

Composant

Système hydraulique

Fluide

PANOLIN HLP SYNTH 46 (850 GAL)

La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.

La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC
N° de laboratoire : **02587679**
Numéro unique : 5656745
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: TAN Man)

Reçu : 06 Oct 2023

Diagnostiqué :

Diagnostiqueur :

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted () outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.*

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Envirolin Canada

520 rue Adanac

Quebec, QC

CA G1C 7B7

Contact: Normand Lapikas
normand.lapikas@envirolin.com

T: (418)623-1216

F: (418)660-8889