USURE CONTAMINATION ÉTAT DU FLUIDE

NORMAL ANORMAL ANORMAL

Identité de la machine

513621


Composant Moteur à essence

CASTROL SYNTEC BLEND 5W30 (GAL)							
RECOMMENDATION	Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
TEOOMMENDATION	Numéro d'échant.	OOM	Client Info	LITTIO / LOTT	PC0073472	PC0074577	
Vérifier le niveau du fluide de refroidissement. Nous vous recommandons de vérifier le filtre à air, le système d'induction d'air et tout endroit où la saleté peut entrer dans le composant. Nous avons pris note que l'huile a été vidangée et le filtre remplacé au moment de l'échantillonnage. Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Aucune autre mesure corrective n'est recommandée pour l'instant.	Date d'échant.		Client Info		18 Oct 2023	03 Jul 2023	
	Âge d la Machine	kms	Client Info		140700	123242	
	Âge de l'huile	kms	Client Info		9179	8410	
	Âge du filtre	kms	Client Info		9179	8410	
	Huile changée		Client Info		Changed	Changed	
	Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	
	Statut de l'échant.				ABNORMAL	NORMAL	
LIQUIDE	_						
Les taux d`usure de tous les composants sont normaux.	Fer	ppm	ASTM D5185(m)		15	5	
	Chrome	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	
	Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	
	Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	
	Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	
	Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	
	Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	<1	
	Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	
	Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	
	Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	NONE	0	0	
	Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	
	Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	
CONTAMINATION Légère dilution de carburant dans l'huile. Des produits de traitement de l'eau sont présents, ce qui indique une fuite lente de fluide de refroidissement. Concentration modérée de saleté dans l'huile. Le test de glycol est négatif. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans l'huile.	Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	4 36	28	
	Potassium	ppm	. ,		42	<1	
	Essence	%		>4.0	1.8	<1.0	
	Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	NEG	
	% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	
	Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.8	11.2	
	Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.3	24.3	
	Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	
	Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	
	Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	
	Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	
	Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	
	Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	
ÉTAT DU FLUIDE	Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	357	3	
ETAT DO FLOIDE	Bore	ppm	ASTM D5185(m)	>400	8	42	
Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 5W20; nous vous conseillons de vérifier. Ceci, en plus des niveaux d'additifs, indique que la marque ou le type d'huile ne correspond pas à ce qui a été signalé. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service (voir recommendation). l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.	Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	
	Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		61	72	
	Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	
	Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		363	521	
	Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2000	945	1246	
	Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1000	548	715	
	Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1100	588	765	
	Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1468	2354	
	Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.9	17.5	
	Indice d'alcalinité	mg KOH/g			4.68	4.39	
	Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	64	51.6	54.4	
	Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		▲ 8.8	9.7	
	Indian de vianneité (\/I\)	Caala	A CTA A D0070*	100	140	105	

165

149

Indice de viscosité (VI) Scale ASTM D2270* 160





CALA ISO 17025:2017 Accredited

Laboratory

Laboratoire Nº d'échantillon Nº de laboratoire Numéro unique

: WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 : 02593201

: PC0073472 : 5670280

Reçu Diagnostiqué Diagnostiqueur : Kevin Marson

: 01 Nov 2023 : 03 Nov 2023 : MOB 2 (Additional Tests: FuelDilution, Glycol, KV40, PercentFuel, VI)

TRANSDEV LIMOCAR 4243 MARCEL-LACASSE BOISBRIAND, QC **CA J7H 1N3**

Analyse Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Contact: Benoit Dumoulin benoit.dumoulin@transdev.ca T: (450)970-2054

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

F: (450)435-1141