



Identité de la machine

F90210

Composant

Compresseur

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

We advise that you check for the source of water entry. Check seals and/or filters for points of contaminant entry. The air breather requires service. If unrated, we recommend that you replace with a suitable micron rated and/or desiccant air breather. If rated, we recommend that you service/replace the breather. We recommend either performing an oil change or oil filtration. We cannot recommend specific action as we have limited information with regards to reservoir capacity and/or lubricant type. We recommend an early resample to monitor this condition. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample. NOTE: Please provide information regarding reservoir capacity, filter type and micron rating with next sample.

USURE

All component wear rates are normal.












CONTAMINATION

There is a moderate concentration of water present in the oil. Free water present.

ÉTAT DU FLUIDE

The oil is still serviceable provided that the contaminant(s) can be reduced to acceptable levels.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083698	---	---
Date d'échant.		Client Info		21 Jan 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1120	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	3	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>65	1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	3	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	▲ 0.151	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	▲ 1516	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	▲ WGOIL	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	▲ 1%	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		15	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		602	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		491	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		505	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1496	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		39.2	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		6.7	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		126	---	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083698 **Reçu** : 22 Jan 2024
N° de laboratoire : 02610299 **Diagnostiqué** : 24 Jan 2024
Numéro unique : 5711385 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KF, KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: