



Identité de la machine

305716

Composant

Moteur diesel

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vérifier le système d'injection de carburant. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.













CONTAMINATION

Quantité élevée de carburant dans l'huile. Les tests confirment la présence de carburant dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. Il y a du carburant dans l'huile, ce qui réduit la viscosité. L'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079892	PC0074311	---
Date d'échant.		Client Info		23 Dec 2023	31 Oct 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		609911	596079	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				SEVERE	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	18	19	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	2	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	---
Essence	%	ASTM D7593*	>5	11.6	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.3	0.3	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.8	8.9	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.1	20.2	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		1	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		51	44	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		838	705	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		937	873	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		890	814	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1039	997	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2278	1974	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.0	16.4	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		7.17	6.15	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		64.3	55.7	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		10.4	9.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		149	149	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079892
N° de laboratoire : 02613004
Numéro unique : 5722099
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: FuelDilution, KV40, PercentFuel, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: