USURE CONTAMINATION ÉTAT DU FLUIDE **ATTENTION SÉVÈRE** SÉVÈRE

SERVICES MECANIQUES TURGEON

FREIGHTLINER 614

Composant Moteur diesel

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION
Nous vous recommandons de vérifier la possibilité d'une mauvaise combustion et
d'une surchauffe possible. Nous vous recommandons de vérifier la mise au point et le
réglage du moteur. Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide
de refroidissement. Nous vous recommandons de vérifier le filtre à air, le système
d'induction d'air et tout endroit où la saleté peut entrer dans le composant. Nous vous

me is vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'huile. Nous recommandons le remplacement des filtres de ce composant. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. NOTER: Les données d'analyse peuvent être perturbées en raison d'une haute concentration d'eau libre présente dans l'échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		ASF0000210		
Date d'échant.		Client Info		02 Feb 2024		
Âge d la Machine	kms	Client Info		0		
Âge de l'huile	kms	Client Info		0		
Âge du filtre	kms	Client Info		0		
Huile changée		Client Info		N/A		
Filtre changé		Client Info		N/A		
Statut de l'échant.				SEVERE		
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	74		

JSURE

Les taux d'usure de tous les autres composants sont normaux.

ppm	ASTM D5185(m)	>80	74		
ppm	ASTM D5185(m)	>5	1		
ppm	ASTM D5185(m)	>2	2		
ppm	ASTM D5185(m)		0		
ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1		
ppm	ASTM D5185(m)	>30	9		
ppm	ASTM D5185(m)	>30	2		
ppm	ASTM D5185(m)	>150	4		
ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1		
ppm	ASTM D5185(m)		0		
	ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm	ppm ASTM D5185(m) ppm ASTM D5185(m)	ppm ASTM D5185(m) >5 ppm ASTM D5185(m) >2 ppm ASTM D5185(m) >3 ppm ASTM D5185(m) >30 ppm ASTM D5185(m) >30 ppm ASTM D5185(m) >150 ppm ASTM D5185(m) >5	ppm ASTM D5185(m) >5 1 ppm ASTM D5185(m) >2 2 ppm ASTM D5185(m) 0 0 ppm ASTM D5185(m) >3 <1 ppm ASTM D5185(m) >30 9 ppm ASTM D5185(m) >30 2 ppm ASTM D5185(m) >150 4 ppm ASTM D5185(m) >5 <1	ppm ASTM D5185(m) >5 1 ppm ASTM D5185(m) >2 2 ppm ASTM D5185(m) 0 ppm ASTM D5185(m) >3 <1 ppm ASTM D5185(m) >30 9 ppm ASTM D5185(m) >30 2 ppm ASTM D5185(m) >150 4 ppm ASTM D5185(m) >5 <1

CONTAMINATION

Il y a indication d'un niveau anormal de nitratation. Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile. Concentration élevée d'eau dans l'huile. Présence d'une quantité excessive d'eau libre. Les niveaux élémentaires de silicone (Si) et d'aluminium (Al) indiquent l'infiltration d'alumine-silicate (grosses particules de poussière).

				ı	
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4 24	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<u> </u>	
Essence		WC Method	>5	<1.0	
L`eau		WC Method	>0.2	NEG	
Glycol	%	ASTM D7922*		▲ >.70	
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.8	
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	▲ 91.3	
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	24.6	
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<u>^</u> .5%	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	

ÉTAT DU FLUIDE

Il y a une légère oxydation de l'huile. l'huile ne peut plus être utilisée.

Nitration	Abs/cm	ASTM D/624*	>20	4 91.3	
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	24.6	
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	. 5%	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		71	
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		6	
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		35	
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1569	
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		733	
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		904	
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2380	
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	A 81.3	
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		inval	
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		15.4	





CALA ISO 17025:2017 Accredited

Laboratory

Laboratoire

Analyse

: WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 Nº d'échantillon : ASF0000210 Nº de laboratoire : 02620078

Numéro unique : 5737188

: 06 Mar 2024 Reçu **Tested**

: 06 Mar 2024 Diagnostiqué : 06 Mar 2024 - Bill Quesnel

: MOB 2 (Additional Tests: Glycol)

Contact: Michel Jalbert mjalbert@aprilsuperflo.com

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131. Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. 9 rue Beland

CA G0L 1K0

L`Isle-Verte, QC

F: (418)898-2192