



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

28/03/2023

SEÑORES: Central Puerto S.A. / Planta: PUERTO NUEVO - Área: TRANSFORMADORES

Av. Thomas Edison 2701 – Dársena E 1104 - CABA - Buenos Aires

# INFORME DE ENSAYO ET TRAFO PPAL- UNIDAD 9

Equipo: ABB (EX ANSALDO) 14586 - PPAL U 9 - ABB - Genérico - 14586 Componente: Cuba

# Muestra Nro 23030386 - Informe Nro 036650 v.1 Final

CÓDIGO D	E EST	ADO GENERAL: BUENO
SA	•	Rigidez dieléctrica: Satisfactoria.  Pérdidas por disipación: No se detectan.  Inhibidor de oxidación: Ausente. Es un aceite no inhibido.  Envejecimiento: No se observa. La acidez es baja. La tensión interfasial es normal. Se detectan vestigios de sustancia polares.
СО	•	Agua: No se detecta.  Sólidos: Ausentes.  Lodos: Ausentes.  Azufre corrosivo: Ausente
TR	•	Estado eléctrico: Normal.  Calentamiento: No se observa.  Arcos: No se observan.  Otras fallas: No se observan.
AIS	<b>②</b>	Estado general: Bueno. Se detecta incipiente envejecimiento del aislante sólido. Vida útil remanente estimada: 82%



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 I (54 11) 4551-2121 I www.lantos.com.ar

ACCIÓN Repetir nuevo muestreo en 6 meses.

Renovar periódicamente el relleno del filtro de venteo con silica-gel seco.

Claves: SA = Salud del aceite dieléctrico, CO = Contaminantes, TR = Transformador (estado eléctrico), AIS = Aislación sólida





Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

28/03/2023

# SEÑORES: Central Puerto S.A. / Planta: PUERTO NUEVO - Área: TRANSFORMADORES

Av. Thomas Edison 2701 – Dársena E 1104 - CABA - Buenos Aires

#### **INFORME DE ENSAYO**

!Información suministrada por el cliente:

Ubicación ET TRAFO PPAL- UNIDAD 9

Origen ABB (EX ANSALDO) 14586 - PPAL U 9 - 290kVA Componente: Cuba

Descripción

LubricanteYPF TRANSFORMADOR 64hs lub.Muestra Extraída09/03/2023 (Realizado por Laboratorio Lantos)hs eq.

Rótulo 50347 L agregados

Muestra Nro 23030386

Informe Nro 036650 v.1 Final

Muestra Recibida 10/03/2023

Realización de Ensayos 13/03/2023 al 17/03/2023

#### Análisis anterior

PROPIEDADES DIELÉCTRICAS			23030386	23010816	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Tangente Delta a 90°C	IRAM 2340	x10 <sup>-3</sup>	5,0	5,0	máx 100,0
Rigidez Dieléctrica a 20 $\pm$ 5 °C (sin agitación)	IRAM 2341	kV	79	57	mín 40
Secuencias sin agitación					
Secuencia 1	IRAM 2341	kV	65,9	54,6	
Secuencia 2	IRAM 2341	kV	87,7	52,9	
Secuencia 3	IRAM 2341	kV	70,4	56,4	
Secuencia 4	IRAM 2341	kV	85,1	64,9	
Secuencia 5	IRAM 2341	kV	81,2	53,0	
Secuencia 6	IRAM 2341	kV	81,2	59,6	
PROPIEDADES FÍSICAS			23030386	23010816	ESPECIFICACIÓN
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,8557	0,8557	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,8525	0,8525	máx 0,8950
Tensión Interfasial	ASTM D971	dyn/cm	42,3	41,5	mín 28,0
Color	ASTM D1500		L 1,0	1,5	
Aspecto	ASTM D1524		claro y brillante	claro y brillante	
Sedimentos	ASTM D1524		ausentes	ausentes	
Agua libre	ASTM D1524		ausentes	ausentes	



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

ESTABILIDAD QUÍMICA			<u>23030386</u>	<u>23010816</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Número Ácido - TAN	ASTM D664	mgKOH/g	0,024	0,021	máx 0,150
pH inicial	ASTM D664		8,10	6,20	
TAN - Acidez mineral	ASTM D664		-	-	Negativo
Lodos	IEC 60422	mg/100ml	0,00	0,00	
Inhibidor de Oxidación	IEC 60666	g/100mL (%)	0,02	0,04	0,20 - 0,40
Sustancias polares	ASTM D1902		vestigios	vestigios	




Azufre corrosivo al Cobre

Corrosión al cobre	ASTM D1275b	no correcive	no corrocivo	No corrosivo
	(Cu)	no corrosivo	no corrosivo	
Graduación de ataque	ASTM D1275b	3a	2c	
Graduación de ataque	(Cu)	Sa	20	

CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar



# Laboratorio Lantos S.A.



CONTAMINANTES			23030386	23010816	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Agua (Karl Fischer)	ASTM D1533-20(a)	mg/kg (ppm)	6,0	10,4	máx 30,0
Humedad en aislante sólido	Oommen	g/100g (%)	0,90	1,40	
CROMATOGRAFÍA DE GASES DISUELTOS EN EL AISLANTE			23030386	23010816	ESPECIFICACIÓN
CG - Metano (CH4)	IEC 60567	μL/L (ppm)	7	6	máx 100
CG - Etileno (C2H4)	IEC 60567	μL/L (ppm)	11	14	máx 100
CG - Etano (C2H6)	IEC 60567	μL/L (ppm)	1	2	máx 100
CG - Acetileno (C2H2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	0	0	máx 8
CG - Hidrógeno (H2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	16	15	máx 300
CG - Monóxido de Carbono (CO)	IEC 60567	μL/L (ppm)	492	435	máx 600
CG - Dióxido de Carbono (CO2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	2671	2486	
CG - Oxígeno (O2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	18400	18800	
CG - Nitrógeno (N2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	55800	58400	
CG - Gases Combustibles	IEC 60567	μL/L (ppm)	527	471	
CG - Gases Totales	IEC 60567	mL/100mL (%)	7,7	8,0	máx 13,0

(\*) Estos límites no corresponden a la especificación IEC 60296. Son límites orientativos a partir de los cuales se considera señal de falla.


ESTADO DEL AISLANTE SÓLIDO			23030386	23010816	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
HMF (5-Hidroximetil 2-Furfural)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
FAL (2-Furfural)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	0,05	0,07	
ACF (Acetilfurano)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
MEF (5-Metil 2-furfural)	<b>ASTM D5837</b>	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	




Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

FOL (furfuril-alcohol) **ASTM D5837** < 0,04 < 0,04 mg/kg (ppm) Grado de polimerización M.I. - GPf GPf 819 777 mín 250 Vida útil remanente estimada M.I. - VUR % 82 78


El laboratorio actualiza periódicamente las ecuaciones y cálculos en base a los trabajos publicados más recientes



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar





Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar



Andrés Bodner

Consultor Técnico Sr.

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\*