



<b>Ciudad</b>	<b>ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL</b>	<b>INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
<b>Planta</b>	Tecpetrol S.A - CAMPO DURAN	<b>Equipo</b>	77894	<b>Componente</b>	Motor a Gas Compresión (NGCE) - Caterpillar - G3516TALE AFR
<b>Contacto</b>	Guillermo Perelló	<b>Marca</b>	Tándem	<b>Volumen (L)</b>	-
<b>Procedencia</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL	<b>Modelo</b>	Tandem	<b>Agregado</b>	-
<b>Fecha recepción</b>	12/06/2024	<b>Nro de serie</b>	-	<b>Cambio lubricante</b>	No
<b>Fecha informe</b>	14/06/2024 - Realizado entre 12/06/2024 y 13/06/2024	<b>Lubricante</b>	CASTROL Duratec LFG 40	<b>Cambio filtro</b>	No
<b>Muestreo por</b>	Realizado por el cliente	<b>Rótulo</b>		<b>Nro. informe</b>	24061037

### INFORME (063567 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km	
1	24061037 30/05/2024	<b>Equipo</b>	42053hs
		<b>Componente</b>	42053hs
		<b>Lubricante</b>	3602hs
La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y sulfatación se encuentran elevado, el valor de nitración dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) muy elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Por favor, se recomienda cambiar el aceite, por el alto valor de acidez, sulfatación y oxidación. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.			
2	24050546 25/04/2024	<b>Equipo</b>	41259hs
		<b>Componente</b>	41259hs
		<b>Lubricante</b>	2808hs
La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y sulfatación se encuentran elevado, el valor de nitración dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) muy elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda cambiar el aceite, por el alto valor de acidez, sulfatación y oxidación. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.			
3	24040715 24/03/2024	<b>Equipo</b>	40475hs
		<b>Componente</b>	40475hs
		<b>Lubricante</b>	2024hs
La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran elevados. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) muy elevado. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o realizar el cambio cuanto antes, dada la acidez elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.			
4	24030460 27/02/2024	<b>Equipo</b>	39860hs
		<b>Componente</b>	39860hs
		<b>Lubricante</b>	1409hs
La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) alto. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente, reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra las próximas 250hs .			

### DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	11	<1	<1	4	13	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	<1	88	24	1347	<1	317	290	-	-	<0.1	-	470.4	ND	37.80	20.50	26.50	0	3.00	6.00	2.50
2	9	<1	1	4	10	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1	68	24	1342	<1	300	271	-	-	<0.1	-	866.2	ND	34.70	19.20	24.90	0	3.50	6.01	4.80
3	6	<1	1	4	8	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	<1	90	25	1309	<1	304	276	-	-	0.2	-	1067.3	-	27.60	16.30	22.20	0	3.00	4.08	2.80
4	5	<1	2	<1	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	1	80	26	1345	<1	291	275	-	-	0.1	-	893.8	-	22.50	13.70	19.70	0	3.10	3.62	3.20

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.0	15.19	104
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.0	14.6	102
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.0	14.06	104
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.9	13.8	109

METODOS Y UNIDADES							
<b>Elementos (µg/g)</b>	ASTM D5185	<b>Agua KF (µg/g)</b>	ASTM D6304	<b>Sulfatación (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412	<b>Conteo Partículas</b>	ASTM D7647
<b>Hollín (%)</b>	ASTM E2412	<b>Glicol (%)</b>	ASTM E2412	<b>PQI</b>	Analex PQI	<b>Filtración (mg/100mL)</b>	ISO 4405
<b>Combustible (%)</b>	Interno	<b>Oxidación (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412	<b>TBN (mg KOH/g)</b>	ASTM D2896	<b>Viscosidad (mm²/s - cSt)</b>	ASTM D7279
<b>Agua Crackle (%)</b>	Interno	<b>Nitración (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412	<b>TAN (mg KOH/g)</b>	ASTM D974	<b>Índice de viscosidad</b>	ASTM D2270

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:

Jorge Palma  
Consultor Técnico Senior