Laboratorio Lantos S.A.



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

05/07/2024

SEÑORES: AES REPÚBLICA DOMINICANA / Planta: Central Termoeléctrica Andrés

- - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: Compresor de Baja 1A LNG2. - No especifica - GENERICO Componente: Filtro - Filtro Cono de Brujas - Malla del filtro

Muestra Nro 24050220 - Informe Nro 064685 v.1 Final

OBJETO DEL ESTUDIO

- Evaluar las composición de los residuos
- Evaluar la condición tribológica del compresor

COMENTARIOS

- 1. Se extraen los residuos y partículas retenidos por el filtro metálico
- 2. Los residuos pueden clasificarse en 3 categorías: Herrumbre, Desgaste y Contaminantes ambientales.
- 3. Los contaminantes ambientales son cristales de sílice (sólidos ambientales) principalmente. También se detectan apreciables fibras.
- 4. Los elementos de desgaste presumen desgaste de rodamientos y de cojinetes. Es posible que el compresor esté configurado con rodamientos para soportar el esfuerzo axial y cojinetes para soportar el esfuerzo radial.
- 5. Se detectan abundantes partículas de desgaste de un acero austenítico Hierro-Cromo-Niquel, tipo serie SAE 300. La procedencia de este acero podría ser la pista de los rodamientos. Las partículas se presentan en forma de plaquetas indicando procesos de fatiga y posible sobrecarga en el compresor.
- 6. También se detectan partículas de Cobre-Estaño, cuya procedencia probable son los cojinetes radiales.
- 7. La sobrecarga y fatiga sobre los compresores puede deberse a factores como desalineación y contaminación.
- 8. Se sugiere revisar la alineación de los compresores asi como las condiciones operativas.





Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

9. Se sugiere asi mismo revisar los filtros de succión del compresor a fin de evitar el ingreso de partículas a través de la admisión de LNG.

Quedamos a disposición de AES REPÚBLICA DOMINICANA para toda consulta.

Dr. Andrés LantosVicepresidente
Ciencia y Tecnología





Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

INFORME DE ENSAYO

05/07/2024

SEÑORES: AES REPÚBLICA DOMINICANA / Planta: Central Termoeléctrica Andrés

- - Buenos Aires

Equipo: Compresor de Baja 1A LNG2. - No especifica - GENERICO Componente: Filtro - Filtro Cono de Brujas - Malla del filtro

Información suministrada por el cliente:

Descripción

LubricanteGenérico Residuoshs lub.Muestra Extraída26/03/2024 (Realizado por el cliente)hs eq.

Rótulo Muestra 24 L agregados

Muestra Nro 24050220

Informe Nro 064685 v.1 Final Muestra Recibida 06/05/2024

Realización de Ensayos 07/05/2024 al 24/05/2024

FILTROS Y RESÍDUOS

Análisis SEM - EDS MI008 Adjunto

ENSAYOS ADICIONALES
24050220


Mini Soxhlet - Agua MI005 g/100g (%) 0,00

Mini Soxhlet - Hidrocarburos livianos MI005 g/100g (%) 0,002 gr,/gr, malla Mini Soxhlet - Hidrocarburos pesados MI005 g/100g (%) 2,36 gr,/gr, malla Mini-Soxhlet - Sólidos insolubles MI005 g/100g (%) 0,002 gr,/gr,malla



Laboratorio Lantos S.A.

Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar





Presenta

- \bullet Apreciables partículas metálicas amarillas tipo plaquetas (fatiga) de hasta 90 μm .
- Apreciables partículas metálicas oscuras tipo plaquetas (fatiga) de hasta 200μm.
- \bullet Escasas partículas metálicas amarillas tipo virutas (abrasión) de hasta 100 μm .
- Apreciable herrumbre.
- Abundantes partículas cristalinas de hasta 100µm.
- Escasas fibras.
- Impurezas no identificadas.



Laboratorio Lantos S.A.

Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar



Dr. Andrés Lantos

Vicepresidente Ciencia y Tecnología

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***



SEM-EDS ANALYSIS

23 de Mayo, 2024

AES REPÚBLICA DON	MINICANA	Equipo	Compresor de Baja 1A LNG2
Nro. Análisis	24050220	Observaciones:	Filtro Cono de Brujas
Fecha Extracción	26/03/2024		
Fecha Recepción	06/05/2024		
Fecha Ensayos	22/05/2024		


Comentarios:

- Bajo microscopio óptico se observan apreciables partículas metálicas de morfología tipo plaqueta, asociadas a un desgaste por fatiga de material. Se encuentran también partículas metálicas con morfología tipo virutas, asociadas a un desgaste abrasivo, de coloración amarilla. Se encuentran abundantes partículas cristalinas duras.
- Bajo microscopio electrónico se determina la composición elemental de las partículas encontradas.
- La mayoría de las partículas corresponden a un acero inoxidable austenítico, similar a un acero de la serie 300 según denominación SAE.
- Las partículas amarillas, que se encuentran en cantidad escasa, corresponden a una aleación de plomo estaño.
- Las partículas cristalinas corresponden a silicatos, con alta concentración de oxígeno y silicio, y en menor medida magnesio. También se encuentran otros elementos de origen mineral en concentraciones traza, como hierro, calcio, sodio, azufre, etc.
- Se encuentran apreciables partículas correspondientes a óxidos de hierro.


Agustin Avalos
Diagnosticador
Investigación y Desarrollo




Magnificación de microscopía óptica





Análisis SEM-EDS














Element	Wt.%	St.Dev
Iron	72,11	0,03
Chromium	17,46	0,12
Nickel	7,43	0,16
Manganese	1,79	0,05
Silicon	0,88	0,2
Aluminium	0,33	0,05







Element	Wt.%	St.Dev
Iron	72,06	0,68
Chromium	17,72	0,46
Nickel	8,33	0,17
Manganese	1,21	0,12
Silicon	0,43	0,03
Aluminium	0,25	0,04










	Element	Wt.%	St.Dev
	Iron	72,01	0,31
	Chromium	16,54	0,09
	Nickel	7,04	0,11
	Copper	2,11	0,12
	Manganese	1,19	0,05
	Silicon	0,74	0,08
	Aluminium	0,37	0,03
_			





Element	Wt.%	St.Dev
Oxygen	44,66	2,57
Silicon	22,38	3,66
Magnesium	13,83	1,69
Carbon	12,91	6,94
Iron	3,76	1,9
Nitrogen	1,48	0,64
Calcium	0,35	0,04
Sodium	0,25	0,18
Sulfur	0,11	0,16
Aluminium	0,1	0,03
Potassium	0,09	0,07
Chlorine	0,08	0,09





Element	Wt.%	St.Dev
Iron	30,01	0,42
Oxygen	28,47	1,68
Carbon	15,33	0,45
Chlorine	14,13	3,74
Sodium	8,42	0,37
Calcium	1,03	0,04
Silicon	0,93	0,73
Magnesium	0,37	0,29
Aluminium	0,32	0,12
Potassium	0,3	0,11
Sulfur	0,23	0,18
Manganese	0,23	0,07
Chromium	0,22	0,01



Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DE INFORME ***