

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### [(366415)] LIEBHERR LH30 135575-1253 - Rear Left Wheel Hu

Sample No: LH0223366

Oil Type: NOT GIVEN



**Gagne Transport 2005 Inc**  
1297 route Victor Delamarre  
Lac Bouchette, QC  
CA G0W 1V0  
Contact: Service Manager



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0223366	LH0223378	LH0223354	LH0223342
Date d'échant.	12 Jul 2022	12 Jul 2022	13 Apr 2022	11 Feb 2022
Heures de la Machine	3000	0	2000	1000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	N/A	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	61.4	84.6	62.8	63.6



#### CONTAMINATION

Élément	ppm	6	7	6	5
Silicium	ppm	6	7	6	5
Sodium	ppm	15	11	15	16
Potassium	ppm	2	2	2	2



#### MÉTAUX D'USURE

Élément	ppm	31	93	30	28
Fer	ppm	31	93	30	28
Cuivre	ppm	15	11	12	9
Plomb	ppm	<1	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	<1	<1
Aluminium	ppm	1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	0	0
Nickel	ppm	1	1	1	<1
Titane	ppm	<1	<1	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	2	2	3	4
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### ADDITIFS

Élément	ppm	3699	1973	3537	3535
Calcium	ppm	3699	1973	3537	3535
Magnésium	ppm	9	11	10	10
Zinc	ppm	1458	795	1438	1494
Phosphore	ppm	1214	1441	1222	1220
Baryum	ppm	<1	<1	<1	<1
Bore	ppm	100	76	104	109

T:  
F:

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GAGLAC  
Unique No: 5424442  
Signed: Kevin Marson  
Report Date: 14 Jul 2022



### GRAPHS

