

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(366415)] LIEBHERR LH30 135575-1253 - Swing Drive

Sample No: LH0223362

Oil Type: NOT GIVEN



Gagne Transport 2005 Inc
1297 route Victor Delamarre
Lac Bouchette, QC
CA G0W 1V0
Contact: Service Manager



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0223362	LH0223374	LH0223350	LH0223338
Date d'échant.	12 Jul 2022	12 Jul 2022	13 Apr 2022	12 Apr 2022
Heures de la Machine	0	0	2000	1000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	N/A	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	ABNORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	159	180	160	162



CONTAMINATION

Élément	ppm	2	1	3	3
Silicium	ppm	2	1	3	3
Sodium	ppm	6	1	6	6
Potassium	ppm	4	<1	4	3



MÉTAUX D'USURE

Élément	ppm	403	89	429	375
Fer	ppm	403	89	429	375
Cuivre	ppm	137	94	92	72
Plomb	ppm	5	3	3	2
Étain	ppm	4	5	2	2
Aluminium	ppm	<1	0	<1	<1
Chrome	ppm	3	<1	3	3
Molybdène	ppm	<1	0	<1	<1
Nickel	ppm	0	0	<1	<1
Titane	ppm	<1	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	4	<1	4	4
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	ppm	94	23	85	84
Calcium	ppm	94	23	85	84
Magnésium	ppm	2	<1	1	1
Zinc	ppm	31	14	25	24
Phosphore	ppm	2064	2217	2196	2223
Baryum	ppm	13	1	13	12
Bore	ppm	20	11	22	22

T:
F:

Diagnostic

Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du SAE 80W90 Gear Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Usure de palier. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Depot: GAGLAC
Unique No: 5424506
Signed: Kevin Marson
Report Date: 13 Jul 2022



GRAPHS

