

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR R966 046262-1535 - Right Final Drive

Sample No: LH0261084

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0261084	LH0238790	---	---
Date d'échant.	29 Jun 2023	20 Jan 2023	---	---
Heures de la Machine	3444	3094	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	77.2	195	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	13	17	---	---
Sodium	ppm	2	3	---	---
Potassium	ppm	1	1	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	33	58	---	---
Cuivre	ppm	23	14	---	---
Plomb	ppm	<1	<1	---	---
Étain	ppm	<1	<1	---	---
Aluminium	ppm	4	4	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	43	0	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	<1	<1	---	---
Argent	ppm	0	<1	---	---
Manganèse	ppm	<1	<1	---	---
Vanadium	ppm	0	<1	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	909	8	---	---
Magnésium	ppm	759	1	---	---
Zinc	ppm	1020	7	---	---
Phosphore	ppm	1297	2509	---	---
Baryum	ppm	0	0	---	---
Bore	ppm	109	0	---	---

Diagnostic

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5605123
Signed: Kevin Marson
Report Date: 06 Jul 2023



GRAPHS

