

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 146092-1253 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0257234

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



9341-2906 QUEBEC INC. - Forestiers JRM Inc  
491 ROUTE 381  
Ferland-et-Boilleau, QC  
CA G0V 1H0  
Contact: Remi Simard  
remisimard@hotmail.ca  
T: (418)817-3634  
F:



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0257234	---	---	---
Date d'échant.	24 Jul 2023	---	---	---
Heures de la Machine	950	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	61.6	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



#### CONTAMINATION

Silicium	ppm	8	---	---	---
Sodium	ppm	18	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	15	---	---	---
Cuivre	ppm	13	---	---	---
Plomb	ppm	<1	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	3	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	3458	---	---	---
Magnésium	ppm	10	---	---	---
Zinc	ppm	1377	---	---	---
Phosphore	ppm	1218	---	---	---
Baryum	ppm	1	---	---	---
Bore	ppm	100	---	---	---

#### Diagnostic

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 20; nous vous conseillons de vérifier. Ceci, en plus des niveaux d'additifs, indique que la marque ou le type d'huile ne correspond pas à ce qui a été signalé. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: FOR491FER  
Unique No: 5617767  
Signed: Kevin Marson  
Report Date: 28 Jul 2023



### GRAPHS

