

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR A944CHD 058904-194 - Splitter Box

Sample No: LH0269961

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.		LH0269961	LH0256288	LH0242873	LH0133436
Date d'échant.		29 Jul 2023	20 May 2023	29 Jan 2023	20 Nov 2018
Heures de la Machine		24455	25040	24201	0
Heures de l'huile		0	0	0	0
Huile changée		Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.		NORMAL	NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	99.6	96.2	92.7	46.5
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	2	2	6	2
Sodium	ppm	8	15	31	1
Potassium	ppm	3	4	6	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	82	107	149	31
Cuivre	ppm	<1	1	1	5
Plomb	ppm	<1	<1	0	1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	<1	1	2	3
Molybdène	ppm	<1	<1	<1	<1
Nickel	ppm	0	0	<1	<1
Titane	ppm	<1	<1	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	1	2	2	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	34	18	34	90
Magnésium	ppm	4	5	12	26
Zinc	ppm	31	25	40	437
Phosphore	ppm	1548	1428	1322	370
Baryum	ppm	5	7	16	0
Bore	ppm	287	279	280	1

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5618571
Signed: Wes Davis
Report Date: 01 Aug 2023



GRAPHS

