

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(375485)] LIEBHERR L556 068166-1826 - Splitter Box

Sample No: LH0274639

Oil Type: GEAR OIL LS 80W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0274639	LH0261258	LH0242441	---
Date d'échant.	16 Aug 2023	27 Apr 2023	01 Nov 2022	---
Heures de la Machine	1747	1157	486	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---

MILLER WASTE SYSTEMS

8050 WOODBINE AVE

MARKHAM, ON

CA L3R 2N8

Contact: Gord Allan



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	96.9	98.5	175	---
-----------	-----	------	------	-----	-----

T:

F: (905)475-6396



CONTAMINATION

Silicium	ppm	2	1	2	---
Sodium	ppm	<1	1	4	---
Potassium	ppm	<1	<1	<1	---

Diagnostic

Resample at the next service interval to monitor. All component wear rates are normal. There is no indication of any contamination in the oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.



MÉTAUX D'USURE

PQ		---	---	0	---
Fer	ppm	13	20	109	---
Cuivre	ppm	1	<1	2	---
Plomb	ppm	0	<1	<1	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	<1	<1	1	---
Chrome	ppm	<1	0	<1	---
Molybdène	ppm	<1	<1	1	---
Nickel	ppm	0	<1	2	---
Titane	ppm	0	0	0	---
Argent	ppm	<1	0	0	---
Manganèse	ppm	0	<1	4	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	13	10	34	---
Magnésium	ppm	4	3	7	---
Zinc	ppm	17	20	72	---
Phosphore	ppm	1333	1425	2383	---
Baryum	ppm	<1	3	21	---
Bore	ppm	313	279	5	---

Depot: MILMAR

Unique No: 5629583

Signed: Wes Davis

Report Date: 17 Aug 2023



GRAPHS

