

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(342783)] LIEBHERR LH50M 128861-1216 - Splitter Box

Sample No: LH0195942

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0195942	LH0228169	LH0228121	LH0199437
Date d'échant.	01 Aug 2023	31 Jul 2023	17 May 2023	20 Nov 2022
Heures de la Machine	5260	10323	9551	7300
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

BeCar Inc.

1053 boul Ducharme

La Tuque, QC

CA G9X 3C3

Contact: Shain Filion

shain.filion@remabec.com

T: (819)523-5664

F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	88.9	85.8	81.3	88.3
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	6	3	5	4
Sodium	ppm	<1	<1	<1	1
Potassium	ppm	2	2	2	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	17	13	19	14
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	<1	0	0
Aluminium	ppm	2	<1	1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	0
Molybdène	ppm	0	0	<1	0
Nickel	ppm	0	0	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	87	26	44	27
Magnésium	ppm	1	2	13	<1
Zinc	ppm	45	50	77	29
Phosphore	ppm	1088	1027	1044	1019
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	151	139	131	131

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BECLAT

Unique No: 5630620

Signed: Wes Davis

Report Date: 22 Aug 2023



GRAPHS

