

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(342783)] LIEBHERR LH50M 128861-1216 - Splitter Box

Sample No: LH0228169

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



BeCar Inc.
1053 boul Ducharme
La Tuque, QC
CA G9X 3C3
Contact: Shain Filion
shain.filion@remabec.com
T: (819)523-5664
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0228169	LH0228121	LH0199437	LH0195958
Date d'échant.	31 Jul 2023	17 May 2023	20 Nov 2022	15 Mar 2022
Heures de la Machine	10323	9551	7300	4600
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	N/A	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	85.8	81.3	88.3	84.8
-----------	-----	-------------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	3	5	4	4
Sodium	ppm	<1	<1	1	<1
Potassium	ppm	2	2	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	13	19	14	11
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	<1
Étain	ppm	<1	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	1	<1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	0	0
Molybdène	ppm	0	<1	0	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	<1	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	<1	<1	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	26	44	27	220
Magnésium	ppm	2	13	<1	2
Zinc	ppm	50	77	29	101
Phosphore	ppm	1027	1044	1019	713
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	139	131	131	63

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BECLAT
Unique No: 5630621
Signed: Wes Davis
Report Date: 22 Aug 2023



GRAPHS

