

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 088797-1203 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0269891

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0269891	LH0269893	LH0256232	LH0227093
Date d'échant.	21 Aug 2023	21 Aug 2023	04 May 2023	14 Apr 2022
Heures de la Machine	12427	12427	12167	11387
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Chngd	Not Chngd	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

SCIERIE DION & FILS INC

147 RUE ST-ALEXIS
ST.RAYMOND, QC
CA G3L 1S1

Contact: Marc Lamarre

mlamarre@scieriedion.com

T: (418)337-2265

F: (418)337-4142



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	119	119	177	108
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Élément	Unité	2	3	4	4
Silicium	ppm	2	3	4	4
Sodium	ppm	<1	<1	2	<1
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Élément	Unité	14	13	33	44
Fer	ppm	14	13	33	44
Cuivre	ppm	2	2	1	4
Plomb	ppm	0	0	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	<1
Nickel	ppm	<1	0	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	Unité	11	19	6	11
Calcium	ppm	11	19	6	11
Magnésium	ppm	2	2	2	3
Zinc	ppm	12	15	7	10
Phosphore	ppm	1584	1580	2453	1536
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	240	240	24	276

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: SCISTR

Unique No: 5630630

Signed: Wes Davis

Report Date: 22 Aug 2023



GRAPHS

