



LIEBHERR LH80M 060802-1205 - Splitter Box

Sample No: LH0261089

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0261089	LH0261060	LH0256492	LH0256386
Date d'échant.	17 Sep 2023	15 Sep 2023	17 Aug 2023	04 Aug 2023
Heures de la Machine	15551	15368	11622	15093
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Not Changd	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	SEVERE	NORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	101	101	94.1	101
-----------	-----	-----	-----	------	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	9	8	12	8
Sodium	ppm	2	1	<1	1
Potassium	ppm	<1	2	3	2



MÉTAUX D'USURE

PQ		---	---	0	---
Fer	ppm	68	65	195	62
Cuivre	ppm	<1	<1	49	1
Plomb	ppm	0	<1	1	0
Étain	ppm	0	0	3	0
Aluminium	ppm	3	2	5	2
Chrome	ppm	<1	<1	3	<1
Molybdène	ppm	<1	<1	<1	<1
Nickel	ppm	<1	<1	<1	0
Titane	ppm	<1	<1	<1	<1
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	<1	<1	2	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	165	163	277	150
Magnésium	ppm	6	6	5	5
Zinc	ppm	81	80	183	75
Phosphore	ppm	1420	1419	1399	1425
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	244	244	207	257

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5645584
Signed: Wes Davis
Report Date: 22 Sep 2023



GRAPHS

