



LIEBHERR LH60M 119736-1217 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0256410

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0256410	LH0242869	LH0260826	LH0243107
Date d'échant.	30 Sep 2023	16 May 2023	27 Apr 2023	26 Feb 2023
Heures de la Machine	8471	7832	7710	7420
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Not Changd	Not Changd	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	105	106	106	107



CONTAMINATION

Élément	Unité	4	3	2	2
Silicium	ppm	4	3	2	2
Sodium	ppm	1	<1	<1	<1
Potassium	ppm	0	0	<1	0



MÉTAUX D'USURE

Élément	Unité	10	4	8	5
Fer	ppm	10	4	8	5
Cuivre	ppm	4	2	3	2
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	0	0	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	0	0	0	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	<1	0	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	Unité	7	5	7	7
Calcium	ppm	7	5	7	7
Magnésium	ppm	2	2	0	0
Zinc	ppm	10	8	12	12
Phosphore	ppm	1407	1521	1496	1494
Baryum	ppm	<1	0	0	<1
Bore	ppm	278	275	285	288

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5656301
Signed: Wes Davis
Report Date: 05 Oct 2023



GRAPHS

