



LIEBHERR A934C 037337-1006 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0260987

Oil Type: GEAR OIL SAE 75W90



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0260987	LH	LH0203258	LH
Date d'échant.	05 Oct 2023	09 May 2022	29 Oct 2021	30 Mar 2021
Heures de la Machine	25877	0	0	24486
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	103	102	104	104
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	1	1	1	2
Sodium	ppm	<1	2	3	3
Potassium	ppm	<1	3	1	1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	6	22	25	49
Cuivre	ppm	2	3	5	9
Plomb	ppm	0	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	<1	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	<1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	<1
Argent	ppm	<1	0	<1	<1
Manganèse	ppm	0	<1	<1	1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	15	30	28	27
Magnésium	ppm	2	2	3	1
Zinc	ppm	11	23	24	32
Phosphore	ppm	1242	1290	1339	1311
Baryum	ppm	<1	0	0	0
Bore	ppm	287	303	294	250

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5657440
Signed: Wes Davis
Report Date: 11 Oct 2023



GRAPHS

