

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR A934C 037337-1006 - Splitter Box

Sample No: LH0261112

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0261112	LH	LH0203253	LH
Date d'échant.	05 Oct 2023	09 May 2022	29 Oct 2021	30 Mar 2021
Heures de la Machine	25877	0	0	24486
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA  
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN  
CONTRECOEUR, QC  
CA J0L 1C0  
Contact: Danny Drouin  
danny.drouin@arcelormittal.com  
T:  
F:



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	99.4	97.1	104	112
-----------	-----	------	------	-----	-----



#### CONTAMINATION

Silicium	ppm	2	2	3	2
Sodium	ppm	1	<1	1	1
Potassium	ppm	0	<1	<1	<1



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	11	11	15	10
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	<1	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	<1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	<1	1
Nickel	ppm	0	0	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	<1
Argent	ppm	<1	<1	<1	<1
Manganèse	ppm	0	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	17	24	28	36
Magnésium	ppm	2	2	3	2
Zinc	ppm	20	18	21	25
Phosphore	ppm	1223	1301	1359	1243
Baryum	ppm	<1	<1	<1	<1
Bore	ppm	290	294	272	231

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON  
Unique No: 5657447  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 11 Oct 2023



### GRAPHS

