

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH30M 150670-1253 - Front Right Wheel Hub

Sample No: LH0271943

Oil Type: NOT GIVEN



Gestion Transfor - Transport La Dore
 5750 Rue des Peupliers
 La Dore, QC
 CA G8J 1G4
 Contact: Eric Fortin
 efortin.transfor@hotmail.com
 T: (418)258-1182
 F: (418)256-3973



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0271943	LH0271931	---	---
Date d'échant.	13 Oct 2023	01 Sep 2023	---	---
Heures de la Machine	825	458	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	64.1	64.3	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	5	6	---	---
Sodium	ppm	21	21	---	---
Potassium	ppm	1	1	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	73	60	---	---
Cuivre	ppm	29	27	---	---
Plomb	ppm	1	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	1	1	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	<1	0	---	---
Manganèse	ppm	<1	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3434	3376	---	---
Magnésium	ppm	10	10	---	---
Zinc	ppm	1384	1372	---	---
Phosphore	ppm	1138	1183	---	---
Baryum	ppm	2	2	---	---
Bore	ppm	96	94	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: TRALAD
Unique No: 5659782
Signed: Kevin Marson
Report Date: 20 Oct 2023



GRAPHS

