

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 150670-1253 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0271944

Oil Type: SAE 80



**Gestion Transfor - Transport La Dore**  
 5750 Rue des Peupliers  
 La Dore, QC  
 CA G8J 1G4  
 Contact: Eric Fortin  
 efortin.transfor@hotmail.com  
 T: (418)258-1182  
 F: (418)256-3973



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0271944	LH0271932	---	---
Date d'échant.	13 Oct 2023	01 Sep 2023	---	---
Heures de la Machine	825	458	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	64.9	64.8	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



#### CONTAMINATION

Silicium	ppm	6	7	---	---
Sodium	ppm	16	16	---	---
Potassium	ppm	<1	1	---	---



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	18	17	---	---
Cuivre	ppm	6	5	---	---
Plomb	ppm	<1	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	1	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	<1	<1	---	---
Manganèse	ppm	2	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	3580	3457	---	---
Magnésium	ppm	10	10	---	---
Zinc	ppm	1419	1397	---	---
Phosphore	ppm	1149	1193	---	---
Baryum	ppm	1	<1	---	---
Bore	ppm	102	100	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) SAE 80. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

**Depot:** TRALAD  
**Unique No:** 5659785  
**Signed:** Wes Davis  
**Report Date:** 20 Oct 2023



### GRAPHS

