

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L566 041000-1168 - Splitter Box

Sample No: LH

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH	LH0151594	LH0135780	---
Date d'échant.	26 Oct 2023	13 Dec 2019	07 Feb 2019	---
Heures de la Machine	14600	4065	999	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Not Changd	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---

Charette Excavation Inc.

175 rue Alexandre

Thurso, QC

CA J0X 3B0

Contact: Christian Letourneau

christianletourneau@hotmail.com

T: (819)278-5242

F: (819)985-0308



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	95.3	67.1	39.6	---
-----------	-----	------	------	------	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	2	3	1	---
Sodium	ppm	<1	0	<1	---
Potassium	ppm	<1	1	<1	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	8	11	9	---
Cuivre	ppm	1	<1	3	---
Plomb	ppm	0	<1	3	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	<1	1	<1	---
Chrome	ppm	0	<1	<1	---
Molybdène	ppm	0	0	<1	---
Nickel	ppm	0	<1	<1	---
Titane	ppm	0	<1	0	---
Argent	ppm	<1	<1	0	---
Manganèse	ppm	0	<1	<1	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	4	65	782	---
Magnésium	ppm	0	1	4	---
Zinc	ppm	6	155	584	---
Phosphore	ppm	1064	903	475	---
Baryum	ppm	<1	<1	0	---
Bore	ppm	155	117	<1	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: CHALAN

Unique No: 5670420

Signed: Wes Davis

Report Date: 01 Nov 2023



GRAPHS

