

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR A934C 037337-1006 - Splitter Box

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH	LH0261112	LH	LH0203253
Date d'échant.	30 Oct 2023	05 Oct 2023	09 May 2022	29 Oct 2021
Heures de la Machine	0	25877	0	0
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Changd	Not Changd	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	97.8	99.4	97.1	104
-----------	-----	------	------	------	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	5	2	2	3
Sodium	ppm	1	1	<1	1
Potassium	ppm	0	0	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	12	11	11	15
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	<1	<1
Étain	ppm	0	0	<1	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	0	0	<1	<1
Nickel	ppm	<1	0	0	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	<1	<1	<1	<1
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	17	17	24	28
Magnésium	ppm	2	2	2	3
Zinc	ppm	22	20	18	21
Phosphore	ppm	1203	1223	1301	1359
Baryum	ppm	<1	<1	<1	<1
Bore	ppm	274	290	294	272

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5671779
Signed: Wes Davis
Report Date: 08 Nov 2023



GRAPHS

