

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### 073089 - Transmission (Manual)

Sample No: LH0269958

Oil Type: TDH FLUID SAE 75W80



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.		LH0269958	---	---	---
Date d'échant.		23 Oct 2023	---	---	---
Heures de la Machine		1000	---	---	---
Heures de l'huile		0	---	---	---
Huile changée		Changed	---	---	---
Statut de l'échant.		NORMAL	---	---	---



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 44.3	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



#### CONTAMINATION

Silicium	ppm	● 8	---	---	---
Sodium	ppm	● 18	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	● 8	---	---	---
Cuivre	ppm	● 2	---	---	---
Plomb	ppm	● <1	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● 0	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● <1	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● <1	---	---	---
Manganèse	ppm	● 0	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	● 3459	---	---	---
Magnésium	ppm	● 7	---	---	---
Zinc	ppm	● 1408	---	---	---
Phosphore	ppm	● 1154	---	---	---
Baryum	ppm	● <1	---	---	---
Bore	ppm	● 99	---	---	---

#### Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250  
Baie-Comeau, QC  
CA G5C 2S8  
Contact: Paul Breton  
paul.breton@liebherr.com  
T:  
F: (418)960-2788

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) TDH FLUID SAE 75W80. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI  
Unique No: 5672138  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 09 Nov 2023



### GRAPHS

