

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 111552-1216 - Rear Left Torque Drive

Sample No: LH0274142

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| Numéro d'échant. | LH0274142 | LH0256471 | --- | --- |
| Date d'échant. | 27 Sep 2023 | 18 Jun 2023 | --- | --- |
| Heures de la Machine | 18934 | 18000 | --- | --- |
| Heures de l'huile | 0 | 0 | --- | --- |
| Huile changée | N/A | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | NORMAL | NORMAL | --- | --- |

Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250
Baie-Comeau, QC
CA G5C 2S8
Contact: Paul Breton
paul.breton@liebherr.com
T:
F: (418)960-2788



ÉTAT D'HUILE

| | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------|-----|-----|
| Visc 40°C | cSt | ● 179 | ● 178 | --- | --- |
|-----------|-----|-------|-------|-----|-----|



CONTAMINATION

| | | | | | |
|-----------|-----|------|------|-----|-----|
| Silicium | ppm | ● <1 | ● <1 | --- | --- |
| Sodium | ppm | ● 1 | ● 2 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ● 0 | ● <1 | --- | --- |



MÉTAUX D'USURE

| | | | | | |
|-----------|-----|------|------|-----|-----|
| Fer | ppm | ● 13 | ● 9 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ● 2 | ● 3 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ● 0 | ● 0 | --- | --- |
| Étain | ppm | ● 0 | ● 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ● 0 | ● <1 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ● 0 | ● 0 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ● 0 | ● 0 | --- | --- |
| Nickel | ppm | <1 | <1 | --- | --- |
| Titane | ppm | 0 | 0 | --- | --- |
| Argent | ppm | <1 | 0 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ● 0 | ● <1 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | 0 | 0 | --- | --- |



ADDITIFS

| | | | | | |
|-----------|-----|--------|--------|-----|-----|
| Calcium | ppm | ● 11 | ● 7 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ● 0 | ● <1 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ● 4 | ● 6 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ● 2341 | ● 2382 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ● <1 | ● 0 | --- | --- |
| Bore | ppm | ● <1 | ● <1 | --- | --- |

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI
Unique No: 5672161
Signed: Kevin Marson
Report Date: 08 Nov 2023



GRAPHS

