

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH60M 112212-1217 - Splitter Box

Sample No: LH0256411

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0256411	LH0269829	LH0238761	LH0242930
Date d'échant.	05 Nov 2023	26 Aug 2023	19 Apr 2023	13 Jan 2023
Heures de la Machine	10681	10300	9262	8735
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA  
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN  
CONTRECOEUR, QC  
CA J0L 1C0  
Contact: Danny Drouin  
danny.drouin@arcelormittal.com  
T:  
F:



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	96.2	86.7	92.1	107
-----------	-----	------	------	------	-----



#### CONTAMINATION

Silicium	ppm	1	2	1	<1
Sodium	ppm	2	1	1	1
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	9	10	8	10
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	<1	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	0	<1	<1	<1
Nickel	ppm	<1	0	<1	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	<1	0	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	171	348	310	383
Magnésium	ppm	3	5	4	5
Zinc	ppm	93	200	172	211
Phosphore	ppm	1271	1329	1406	1324
Baryum	ppm	<1	0	0	0
Bore	ppm	247	213	215	160

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON  
Unique No: 5672499  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 09 Nov 2023



### GRAPHS

