

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50 NOUNITLH0282541 - Front Differential

Sample No: LH0282541

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0282541	---	---	---
Date d'échant.	04 Feb 2024	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 97.9	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● <1	---	---	---
Sodium	ppm	● <1	---	---	---
Potassium	ppm	● 1	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	● 2	---	---	---
Cuivre	ppm	● 5	---	---	---
Plomb	ppm	● 0	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● 0	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● 0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	● 0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	● 2	---	---	---
Magnésium	ppm	● <1	---	---	---
Zinc	ppm	● 8	---	---	---
Phosphore	ppm	● 1045	---	---	---
Baryum	ppm	● 0	---	---	---
Bore	ppm	● 148	---	---	---

BeCar Inc.
1053 boul Ducharme
La Tuque, QC
CA G9X 3C3
Contact: Shain Filion
shain.filion@remabec.com
T: (819)523-5664
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BECLAT
Unique No: 5722577
Signed: Wes Davis
Report Date: 05 Feb 2024



GRAPHS

