

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH50 NOUNITLH0282543 - Rear Differential

Sample No: LH0282543

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0282543	---	---	---
Date d'échant.	04 Feb 2024	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	66.2	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



#### CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	2	---	---	---
Sodium	ppm	<1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	26	---	---	---
Cuivre	ppm	5	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	45	---	---	---
Magnésium	ppm	<1	---	---	---
Zinc	ppm	26	---	---	---
Phosphore	ppm	474	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	34	---	---	---

BeCar Inc.

1053 boul Ducharme

La Tuque, QC

CA G9X 3C3

Contact: Shain Filion

shain.filion@remabec.com

T: (819)523-5664

F:

#### Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BECLAT

Unique No: 5722580

Signed: Wes Davis

Report Date: 05 Feb 2024



### GRAPHS

