

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L546 071748-1755 - Splitter Box

Sample No: LH0259427

Oil Type: {unknown}



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0259427	---	---	---
Date d'échant.	24 Jan 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1400	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

Recyclage de Metaux Integre Inc. - RMI Inc.
4700 rue Armand-Frappier, Suite T
Saint-Hubert, QC
CA J3Z 1G5
Contact: Paul Germain
pgermain@rmi-imr.com
T: (450)656-6666
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	26.6	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	7	---	---	---
Sodium	ppm	6	---	---	---
Potassium	ppm	6	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

PQ		10	---	---	---
Fer	ppm	114	---	---	---
Cuivre	ppm	4	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	1	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	3	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	216	---	---	---
Magnésium	ppm	3	---	---	---
Zinc	ppm	45	---	---	---
Phosphore	ppm	211	---	---	---
Baryum	ppm	7	---	---	---
Bore	ppm	64	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: REC470SAI
Unique No: 5724182
Signed: Kevin Marson
Report Date: 14 Feb 2024



GRAPHS

