

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(342783)] LIEBHERR LH50M 128861-1216 - Front Right Wheel

Sample No: LH0282472

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH0282472	LH0228125	LH0199447	LH0195948
Date d'échant.	15 Feb 2024	17 May 2023	20 Nov 2022	15 Mar 2022
Heures de la Machine	12260	9551	7300	4600
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	N/A	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	ATTENTION

BeCar Inc.

1053 boul Ducharme

La Tuque, QC

CA G9X 3C3

Contact: Shain Filion

shain.filion@remabec.com

T: (819)523-5664

F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	89.8	77.5	81.6	87.7



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	9	8	11	10
Sodium	ppm	4	3	4	2
Potassium	ppm	2	1	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	228	124	284	137
Cuivre	ppm	23	34	57	15
Plomb	ppm	<1	<1	1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	2	2	1
Chrome	ppm	1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	<1	1
Nickel	ppm	<1	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	2	2	4	2
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	27	78	193	702
Magnésium	ppm	1	2	2	4
Zinc	ppm	42	57	106	321
Phosphore	ppm	1004	951	622	766
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	77	83	13	34

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BECLAT

Unique No: 5733489

Signed: Wes Davis

Report Date: 20 Feb 2024



GRAPHS

