

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(374940)] LIEBHERR LH30M 137944-1253 - Rear Right Wheel

Sample No: LH0278722

Oil Type: {unknown}



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0278722	LH0239300	---	---
Date d'échant.	22 Feb 2024	31 Aug 2022	---	---
Heures de la Machine	2777	551	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

KINGS AUTO WRECKERS
1866 DRUMMOND LINE
PETERBOROUGH, ON
CA K9J 6X8
Contact: Service Manager



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	95.4	65.1	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----

T:
F:



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	2	8	---	---
Sodium	ppm	3	14	---	---
Potassium	ppm	1	2	---	---

Diagnostic

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample. All component wear rates are normal. There is no indication of any contamination in the oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	6	7	---	---
Cuivre	ppm	7	4	---	---
Plomb	ppm	<1	3	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	<1	---	---
Chrome	ppm	0	0	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	0	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	0	3	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	413	3576	---	---
Magnésium	ppm	4	11	---	---
Zinc	ppm	177	1360	---	---
Phosphore	ppm	1260	1187	---	---
Baryum	ppm	0	<1	---	---
Bore	ppm	254	100	---	---

Depot: KINPET
Unique No: 5734837
Signed: Wes Davis
Report Date: 23 Feb 2024



GRAPHS

