

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L538P 046332-1559 - Transmission (Auto)

Sample No: LH0277406

Oil Type: DEXRON III



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH0277406	LH0256137	LH0136066	LH0215491
Date d'échant.	13 Feb 2024	27 Apr 2023	21 Mar 2022	18 Nov 2021
Heures de la Machine	11087	9967	0	0
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

LES INDUSTRIES MAIBEC INC.

24 RANG 6

ST-PAMPHILLE, QC

CA G0R 3X0

Contact: Richard Boutin

richard.boutin@maibec.com

T:

F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	28.9	28.0	29.6	29.3



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	3	4	2	3
Sodium	ppm	<1	<1	0	<1
Potassium	ppm	1	0	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	22	30	14	18
Cuivre	ppm	<1	0	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	<1	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	<1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	<1	<1
Nickel	ppm	<1	0	0	<1
Titane	ppm	0	<1	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	<1	0	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	36	43	46	58
Magnésium	ppm	1	0	0	<1
Zinc	ppm	8	11	8	15
Phosphore	ppm	225	242	224	228
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	97	97	106	100

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: LESSTP

Unique No: 5735533

Signed: Wes Davis

Report Date: 27 Feb 2024



GRAPHS

