



### LIEBHERR LH60M 119736-1217 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0284189

Oil Type: CHEVRON DELO SYNTHETIC GEAR 75W90



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA  
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN  
CONTRECOEUR, QC  
CA J0L 1C0  
Contact: Danny Drouin  
danny.drouin@arcelormittal.com  
T:  
F:



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH0284189	LH0256410	LH0242869	LH0260826
Date d'échant.	09 Mar 2024	30 Sep 2023	16 May 2023	27 Apr 2023
Heures de la Machine	8982	8471	7832	7710
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	104	105	106	106



#### CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	3	4	3	2
Sodium	ppm	2	1	<1	<1
Potassium	ppm	<1	0	0	<1



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	12	10	4	8
Cuivre	ppm	5	4	2	3
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	0	0
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	<1	0	0	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	0	0	0	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	7	7	5	7
Magnésium	ppm	2	2	2	0
Zinc	ppm	9	10	8	12
Phosphore	ppm	1401	1407	1521	1496
Baryum	ppm	0	<1	0	0
Bore	ppm	278	278	275	285

#### Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON  
Unique No: 5747528  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 15 Mar 2024



### GRAPHS

