

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L556 074363-1826 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0282789

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0282789	---	---	---
Date d'échant.	27 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	2393	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

VEXCO INC.

2441, ROUTE 165 SUD

ST-FERDINAND, QC

CA G0N 1N0

Contact: Donald Bisson

info@vexco.com

T: (418)428-3704

F: (418)428-9686



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 85.5	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 14	---	---	---
Sodium	ppm	● 3	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	● 239	---	---	---
Cuivre	ppm	● 76	---	---	---
Plomb	ppm	● 1	---	---	---
Étain	ppm	● 4	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● 1	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● 0	---	---	---
Manganèse	ppm	● 6	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	● 4	---	---	---
Magnésium	ppm	● 2	---	---	---
Zinc	ppm	● 72	---	---	---
Phosphore	ppm	● 2079	---	---	---
Baryum	ppm	● 0	---	---	---
Bore	ppm	● 2	---	---	---

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VEXSTF

Unique No: 5750506

Signed: Kevin Marson

Report Date: 01 Apr 2024



GRAPHS

