

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(360523)] LIEBHERR LH26M 133280-1525 - Front Left Wheel

Sample No: LH0282756

Oil Type: NOT GIVEN



SERVIFORET INC.
10 RUE ST-GERARD, BUREAU 2, C.P 1087
ST-STANISLAS, QC
CA G0X 3E0
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0282756	LH0227079	---	---
Date d'échant.	28 Mar 2024	08 Mar 2022	---	---
Heures de la Machine	1927	0	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	83.7	63.5	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	1	8	---	---
Sodium	ppm	7	19	---	---
Potassium	ppm	<1	1	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	37	71	---	---
Cuivre	ppm	12	29	---	---
Plomb	ppm	0	<1	---	---
Étain	ppm	0	<1	---	---
Aluminium	ppm	<1	1	---	---
Chrome	ppm	0	2	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	0	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	0	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	456	3530	---	---
Magnésium	ppm	3	10	---	---
Zinc	ppm	286	1425	---	---
Phosphore	ppm	1055	1195	---	---
Baryum	ppm	<1	1	---	---
Bore	ppm	120	101	---	---

T:
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: SERSTS
Unique No: 5759831
Signed: Kevin Marson
Report Date: 04 Apr 2024



Graphs

