



### LIEBHERR LH30M 145455-1253 - Rear Differential

Sample No: LH0282662

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



METAL EXPRESS (9055-2480 QUEBEC INC)  
254 RUE RICHARD-AUDET  
ROXTON FALLS, QC  
CA J0H 1E0  
Contact: Service Manager

T: (450)522-5650  
F:



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0282662	LH0270071	---	---
Date d'échant.	22 Apr 2024	10 Jul 2023	---	---
Heures de la Machine	1523	532	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	74.0	64.8	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	5	9	---	---
Sodium	ppm	14	15	---	---
Potassium	ppm	<1	<1	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	19	10	---	---
Cuivre	ppm	5	4	---	---
Plomb	ppm	0	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	1	---	---
Chrome	ppm	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	0	0	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	0	<1	---	---
Manganèse	ppm	2	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	3101	3616	---	---
Magnésium	ppm	9	11	---	---
Zinc	ppm	1231	1452	---	---
Phosphore	ppm	1305	1251	---	---
Baryum	ppm	<1	<1	---	---
Bore	ppm	83	101	---	---

#### Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: METROX  
Unique No: 5772877  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 26 Apr 2024



### Graphs

