



LIEBHERR LH50M 153675-1216 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



9088-6433 QC INC (AUBILL TRANSPORT)
1 RUE DE LA SCIERIE
BAIE-COMEAU, QC
CA G5C 2S9
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH	---	---	---
Date d'échant.	02 May 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1153	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 150	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 15	---	---	---
Sodium	ppm	● 5	---	---	---
Potassium	ppm	● 1	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	● 93	---	---	---
Cuivre	ppm	● 17	---	---	---
Plomb	ppm	● 0	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● 1	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● 0	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● 0	---	---	---
Manganèse	ppm	● 2	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	66	---	---	---
Magnésium	ppm	● 1	---	---	---
Zinc	ppm	24	---	---	---
Phosphore	ppm	1388	---	---	---
Baryum	ppm	● 2	---	---	---
Bore	ppm	● 11	---	---	---

T:
F:

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: 908BAI
Unique No: 5774394
Signed: Kevin Marson
Report Date: 03 May 2024



Graphs

