

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 154753-1253 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0287039

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



Recyclage de Metaux Integre Inc. - RMI Inc.  
186 Portage de Mousse  
Port Cartier, QC  
CA G5B 2M9  
Contact: Serge Deschene

T: (418)409-6315  
F:



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0287039	---	---	---
Date d'échant.	12 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	603	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	64.1	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	7	---	---	---
Sodium	ppm	17	---	---	---
Potassium	ppm	1	---	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	32	---	---	---
Cuivre	ppm	21	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	3659	---	---	---
Magnésium	ppm	11	---	---	---
Zinc	ppm	1424	---	---	---
Phosphore	ppm	1134	---	---	---
Baryum	ppm	2	---	---	---
Bore	ppm	101	---	---	---

#### Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 80; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: REC186POR  
Unique No: 5774733  
Signed: Kevin Marson  
Report Date: 07 May 2024



### Graphs

