



LIEBHERR LH50M 145280-1216 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0224085

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



Gestion Transfor - Transport La Dore
 5750 Rue des Peupliers
 La Dore, QC
 CA G8J 1G4
 Contact: Eric Fortin
 efortin.transfor@hotmail.com
 T: (418)258-1182
 F: (418)256-3973



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0224085	---	---	---
Date d'échant.	13 May 2024	---	---	---
Heures de la Machine	3310	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	127	---	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	16	---	---	---
Sodium	ppm	7	---	---	---
Potassium	ppm	2	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	184	---	---	---
Cuivre	ppm	62	---	---	---
Plomb	ppm	1	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	3	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	4	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	42	---	---	---
Magnésium	ppm	3	---	---	---
Zinc	ppm	62	---	---	---
Phosphore	ppm	1595	---	---	---
Baryum	ppm	2	---	---	---
Bore	ppm	76	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: TRALAD
Unique No: 5785308
Signed: Wes Davis
Report Date: 16 May 2024



Graphs

