

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR PR726LGP 025087-1793 - Right Final Drive

Sample No: LH0282667

Oil Type: {unknown}



LES SERVICES FORESTIERS NESO INC.
519 RTE. VILLAGE ALLARD
NOUVELLE OUEST, QC
CA G0C 2G0
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0282667	---	---	---
Date d'échant.	11 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	2036	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	76.2	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	8	---	---	---
Sodium	ppm	3	---	---	---
Potassium	ppm	2	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	8	---	---	---
Cuivre	ppm	4	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	12	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	1264	---	---	---
Magnésium	ppm	827	---	---	---
Zinc	ppm	856	---	---	---
Phosphore	ppm	751	---	---	---
Baryum	ppm	1	---	---	---
Bore	ppm	57	---	---	---

T:
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LESNOU
Unique No: 5788860
Signed: Kevin Marson
Report Date: 06 Jun 2024



Graphs

