



108395-1185 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



GFL Environmental - 756 - Quebec Lavoisier MRF
2244 rue Lavoisier
Quebec, QC
CA G1N 4H2
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH	LH	LH0242899	LH0203275
Date d'échant.	22 May 2024	20 Jun 2023	21 Dec 2022	08 Apr 2021
Heures de la Machine	6899	5938	5183	0
Heures de l'huile	2000	2000	0	0
Huile changée	N/A	N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	ATTENTION	NORMAL	NORMAL



État d'huile

Visc 40°C	cSt	188	159	179	194



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	0	7	1	5
Sodium	ppm	4	18	5	6
Potassium	ppm	1	2	<1	<1



Métaux d'usure

Fer	ppm	11	325	11	46
Cuivre	ppm	<1	7	1	3
Plomb	ppm	0	0	<1	0
Étain	ppm	0	<1	0	0
Aluminium	ppm	<1	2	0	<1
Chrome	ppm	0	2	0	<1
Molybdène	ppm	0	<1	0	0
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	3	<1	2
Vanadium	ppm	0	0	0	0



Additifs

Calcium	ppm	7	134	30	260
Magnésium	ppm	<1	8	<1	2
Zinc	ppm	9	76	12	77
Phosphore	ppm	2201	2200	2371	2443
Baryum	ppm	<1	3	0	1
Bore	ppm	<1	9	4	8

T:
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GFL756
Unique No: 5798815
Signed: Wes Davis
Report Date: 12 Jun 2024



Graphs

