



LIEBHERR A944CHD 058904-194 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0289796

Oil Type: CHEVRON DELO SYNTHETIC GEAR 75W90



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Martin Beaudet
martin.beaudet@liebherr.com
T: x:
F: x:



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0289796	LH0269873	LH0279389	LH0274254
Date d'échant.	22 May 2024	13 Mar 2024	09 Jan 2024	23 Oct 2023
Heures de la Machine	27540	27016	26402	25500
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



État d'huile

Visc 40°C	cSt	103	105	106	105



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	1	2	3	3
Sodium	ppm	<1	<1	<1	<1
Potassium	ppm	<1	<1	<1	0



Métaux d'usure

Fer	ppm	2	4	2	4
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	0	<1	<1	0
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	0	<1	<1	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	0	0	0	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



Additifs

Calcium	ppm	76	24	31	8
Magnésium	ppm	6	<1	<1	2
Zinc	ppm	37	14	15	8
Phosphore	ppm	1320	1401	1349	1382
Baryum	ppm	0	0	0	<1
Bore	ppm	269	276	266	280

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5799631
Signed: Wes Davis
Report Date: 14 Jun 2024



Graphs

